

КОМ МП58-4202010 Коробки отбора мощности Маз

Воронеж, Россия

Коробки отбора мощности Камаз, Маз, Урал, Краз, Газ, Зил

Отправка в день оплаты.
Отправка транспортными компаниями.
Работаем как с физическими так и с юридическими лицами. Оплата производится любыми способами

Отправка во все регионы России!

Приглашаем к сотрудничеству! Оптовикам хорошие скидки.
Запчасти на манипуляторы, запчасти для автокрана, запчасти для коммунальной техники (мусоровозов), запчасти для лесовозов, металовозов, редуктора, раздатки, ком, запчасти для спецтехники, гидравлика, гидронасос 310. 3. 56, гидромотор 310. 2. 28.

Ком МП58-4202010 (аналоги КОМ-5 00. 00 000) под кардан на а/м Маз
Место установки: Коробка передач. Отбор мощности: Правый боковой люк. Привод: фланец
Направление вращения вала КОМ противоположно направлению вращения коленчатого вала двигателя
Включение КОМ - электропневматическое
Устанавливается на мусоровозы МАЗ-5902А2-390 (КО-449-33), МАЗ-5903А2-390 (КО-427-32), на комбинированные автомобили МАЗ-5905А2-390 (КО-806-20), на ассенизационные автомобили КО-529-08.
Устанавливается на автокраны, бензовозы, манипуляторы и другой спецтехники МАЗ
Цена 19500 руб.

Ком МП58-4202010-15 (На задний торец КОМ устанавливается гидронасос 310. 3. 56 т. д.) на шасси Маз
Место установки: Коробка передач

Ком МП58-4202010-30 (На задний торец КОМ устанавливается гидронасос 310. 2. 28) а/м Маз

Ком МП05-4202010 под кардан 20-зуб. (усиленная) на а/м Камаз, взаимозаменяемая (если стояла 22-зуб.)
Аналоги КОМ КС-45717. 14. 100, КОМ МП 05. 14. 100 КС-45717 "Камаз" Иваново, КОМ-3. 00. 00. 000, устанавливается на КО-823, КОМ на КО-806 комбинированных машин КО-829, КО-713, ҚДМ, МДК.
Место установки: Коробка передач. Привод: фланец
на цементовозы, автомобильные краны, мусоровозы, манипуляторы на а/м КАМАЗ
На автокраны ИВАНОВЕЦ КС-45714, КС-45717, КС-54711, Галичанин и Клинец КС-55713, КС-55715, Челябинец КС-45721
Цена 13000 руб.

Ком МП50-4202010

Цена: **19 500 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Сабаяев Николай

89172818405